

丹佛斯FC300系列FC301和FC302变频器维修

产品名称	丹佛斯FC300系列FC301和FC302变频器维修
公司名称	深圳市宝莱精工有限公司
价格	799.00/件
规格参数	丹佛斯:1.5-4 kW FC300:V/F控制 广东:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华伦科技园厂区内厂房第12栋2楼(注册地址)
联系电话	075585262241 13728869745

产品详情

丹佛斯

故障代码38

系列vlt fc301/302

故障现象/类型内部故障

故障原因及解决方案发生内部故障时，会显示表8.2定义的代号。故障排除如下：1.执行供电循环
2.检查选件是否正确安装 3.检查线路是否松脱 4.记下代号，以备的故障维修。

丹佛斯变频器全系列机型维修 fc051 fc301 fc302 fc200 vlt2800 vlt2900 fc101 fc102 fc111 fc360 fc202 vlt5000
vlt6000 cue202 tr150 tr200 fc312 fc311 cd302 cds303 tvs302 af600 af650各种型号功率0.37kw-800kw