

# 力士乐伺服驱动器报错F401,F402,F403代码维修

产品名称	力士乐伺服驱动器报错F401,F402,F403代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	项目:伺服维修 专业技术:伺服驱动器维修 快速解决:F291代码
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山力士乐伺服驱动器报错F401,F402,F403代码维修

### 力士乐驱动器故障维修方法

#### 1 通电后，驱动器无显示

检查电源与驱动器之间的连接是否正确。检查电源插头是否牢固地插入驱动器的电源接口。如果电源插头松动或损坏，需要更换新的电源插头。

#### 2 显示故障代码

当驱动器出现故障时，通常会在显示屏上显示故障代码。这些代码通常代表着故障的类型和位置。查阅驱动器的用户手册或制造商的网站，了解故障代码的含义并找到相应的解决方案。

#### 3 电机不运转

检查电机是否正确连接并紧固在驱动器上。检查电机是否被正确设置和配置。确保电机电源线正确连接，并且电源电压在规定范围内。如果电机不运转，可能是由于电机损坏或驱动器故障，需要进一步检查。

。

#### 4 运动不平稳或振动

检查驱动器的配置和设置是否正确。检查电机的安装和固定是否牢固。如果运动仍然不平稳或振动，可能是由于机械问题或电机本身的问题，需要进一步检查。

#### 5 温度过高

以下系列/型号维修：HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03.....

报警故障代码维修：F217.F218.F219.F220.F221.F223.

F224.F226.F228.F229.F230.F236.F237.F238.F242.F245.

F246.F248.F249.F250.F252.F253.F260.F262.F267.F269.

F276.F277.F281.F291.F292.F401.F402.F403.F822.F843.F845.

F860.F870.F873.E267.E281.E411.E825.E826.

报警故障代码维修：C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201 .E8260 .F2026 .F2077 .F2816 .F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .F8070 .F8838 .F8102 .F8078 .F4001 .F8022 .bb .P0 .P1 .力士乐Rexroth 伺服驱动器维修各类故障:F8102、 F8078、 F4001、 F8022、 C0210、 C0220、 C0271、 C0201、 F2816、 F2018、 F2019、 F2022、 F2820、 F2100、 F2074、 E8260、 F2026、 F2077、 F2048、 F2008、 F8070、 F8069、 F8060、 F8838、 C0270、 C0285、 E2074、 F2076等等

如果驱动器过热，可能是由于过载、通风不良或环境温度过高。检查驱动器的负载是否在规定范围内，检查通风口是否被阻塞，并确保环境温度适宜。如果驱动器温度过高，需要采取适当的措施来降低温度，例如停机休息或使用散热装置。