





行业资讯：

绝缘手套的制造方法包括胶乳浸渍和橡胶模压两种，其中胶乳浸渍手套是将乳胶液浸渍手套模具而成，而橡胶模压手套则是将天然橡胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套。

在使用绝缘手套时，应注意以下几点：

绝缘手套应与电压等级相符，严禁超电压等级使用。

使用前应检查绝缘手套是否有破损或老化现象，若发现破损或老化应及时更换。

在使用绝缘手套时，应注意保持其清洁和干燥，避免油脂、污垢等污染。

在使用绝缘手套时，应注意与带电设备的距离，以保持有效的绝缘长度。

在使用绝缘手套时，应注意佩戴方式正确，避免穿戴不正确导致手部受伤或手套破损。

总之，绝缘手套是一种重要的安全防护用品，在使用时应严格按照规定要求进行佩戴和使用，以保证作业安全。