

肥东县地磅（地磅行情）终身服务

产品名称	肥东县地磅（地磅行情）终身服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

在使用数字式电子汽车衡的过程中，会有部分用户遇到数字式电子汽车衡称重不响应的问题，而大多数用户在遇到此类问题时都会认为数字式电子汽车衡的质量存在疑问。那么,数字电子汽车衡不响应的原因是什么呢?下面跟着电子地磅厂家一起了解一一、数字式电子汽车衡称重不响应的原因分析：

- 1、数字电子地磅秤遇水时，可显示称重显示。当仪器显示称重编号时，不稳定。把水擦干，从头开始调整位置。
- 2、显示仪表上显示的数字乱跳。数字电子汽车衡接线盒可能受潮。打开接线盒检查情况。如果受潮，用吹风机吹干。
- 3、显示仪表不归零，数字电子汽车衡数据线损坏，导致线路损坏，信号衰减。
- 4、显示仪表无反应，通常数字电子汽车衡连接线损坏或老化。数字电子汽车衡没有反应的原因是什么?鲁南衡器数字电子汽车衡价格可配置无人值守系统智能称重更方便
- 5、称重不准确时，可从头开始校准数字式电子汽车衡，检查传感器是否损坏。

地磅在使用时常草会碰到有误差的情况，那么怎样才能让地磅无课差呢?今天专业的地磅厂家就带大家一起来了解一下导致电子地磅误差的因素，避免了这些何题因素，电子地磅的称重结果自然就能减小误差了。

- 1、电子地磅秤架不合格：

电子地磅生产时如果采用的面板厚度不够或主梁强度不够均会造成磅体变形，而使传感器发生分力。特别是重车下磅时，往往会产生负数。

解决方法：结构设计不合理，材料选用有误电子地磅维修没有价值，建议更换。

2、电子地磅地基设计不合格

电子地磅地基施工不符合要求。基础预埋件无钢筋或者偷工减料造成地基下沉使多个传感器下在同一水平面上工作所以称重下解决方法：重新建设地磅基础，加量预埋件。

准。

3、电子地磅传感器质量不合格

电子地磅传感器、仪表质量不好。正规的电子地磅由仪表、磅体，传感器(又称感应器)组成。如果采用的仪表分析度不高，电磁抗干扰能力不好，加之使用劣质传感器使传感器电阻不稳定造成称出的结果也不一样。解决方法：更换好的配件(传感器、接线盒、仪表、电缆线)就能解决。

4、第三方因素

人为损坏、鼠咬、水淹。系统遭受高电压或雨天雷击等都会造成系统损坏，另外热拔插(带电拔插仪表接口)也会造成系统损坏。称重不准。

解决方法：更换x的配件(传感器、接线盒、仪表、电缆线)就能解决。

5、传感器的老化

电子地磅传感器的寿命大约8年左右，如果长期大载荷、高频率使用，传感器的使用寿命还会缩短《如水泥厂、电厂)。传感器老化线路老化会造成称重不准，会出现跳数现象。

解决方法：更换新的传感器。