

# 呼和浩特西门子代理商西门子总经销售后保障

产品名称	呼和浩特西门子代理商西门子总经销售后保障
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

呼和浩特西门子代理商西门子总经销售后保障

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动, 请来电咨询

S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:

作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。

可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。

读取服务数据。

清除存储卡中的项目数据

有些情况需要清除存储卡中的项目数据:

忘记了设置的读写保护密码,如果需要再次下载程序时。

当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。

下载项目过程中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。

清除存储卡项目数据的方法:

通过 CPU 的显示屏进行格式化。

使用TIA STEP 7 进行格式化。

使用市售SD卡读卡器删除项目文件。

### 1.通过 CPU 的显示屏进行格式化

这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:

(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。

图 1 选择进入Settings菜单

(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。

图 2 选择进入Card handling菜单项

(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。

图 3 选择进入Format card菜单项

(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。

图 4 确认格式化操作

### 2.使用TIA STEP7 进行格式化

这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。

具体操作步骤如下:

在项目树中双击“在线访问”。

选择电脑网卡。

双击“更新可访问的设备”菜单项。

选择搜索到的连接的CPU。

打开CPU的“在线与诊断”视图。

选择“功能”菜单中的“格式化存储卡”。

单击“格式”。

单击“是”确认提示

S7-200有两个置PTO/PWM发生器,用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽调节(PWM)信号波形。

当组态一个输出为PTO操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电

机的速度和位置的开环控制。置PTO

功能提供了脉冲串输出,脉冲周期和数量可由用户控制。但应用程序必须通过PLC内置I/O提供方向和限位控制。

为了简化用户应用程序中位控功能的使用,STEP7--Micro/WIN

提供的位控向导可以帮助您在几分钟内全部完成PWM,PTO或位控模块的组态。向导可以生成位置指令,用户可以用这些指令在其应用程序中为速度和位置提供动态控制。

## 2、开环位控用于步进电机或伺服电机的基本信息

借助位控向导组态PTO输出时,需要用户提供一些基本信息,逐项介绍如下:

大速度(MAX\_SPEED)和启动/停止速度(SS\_SPEED)

1是这2个概念的示意图。

MAX\_SPEED是允许的操作速度的大值,它应在电机力矩能力的范围。

驱动负载所需的力矩由摩擦力、惯性以及加速/减速时间决定

## 1 大速度和启动/停止速度示意

SS\_SPEED：该数值应满足电机在低速时驱动负载的能力，如果SS\_SPEED的数值过低，电机和负载在运动的开始和结束时可能会摇摆或颤动。如果SS\_SPEED的数值过高，电机会在启动时丢失脉冲，并且负载在试图停止时会使电机超速。通常，SS\_SPEED值是MAX\_SPEED值的5%至15%。

### 加速和减速时间

加速时间ACCEL\_TIME：电机从SS\_SPEED速度加速到MAX\_SPEED速度所需的时间。

减速时间DECEL\_TIME：电机从MAX\_SPEED速度减速到SS\_SPEED速度所需要的时间。

## 2 加速和减速时间

加速时间和减速时间的缺省设置都是1000 毫秒。通常，电机可在小于1000 毫秒的时间工作。参见图2。这2个值设定时要以毫秒为单位。

注意：电机的加速和失速时间要过测试来确定。开始时，您应输入一个较大的值。逐渐减少这个时间值直至电机开始失速，从而优化您应用中的这些设置。

### 移动包络

一个包络是一个预先定义的移动描述，它包括一个或多个速度，影响着从起点到终点的移动。一个包络由多段组成，每段包含一个达到目标速度的加速/减速过程和以目标速度匀速运行的一串固定数量的脉冲。位控向导提供移动包络定义界面，在这里，您可以为您的应用程序定义每一个移动包络。PTO支持大100个包络。

定义一个包络，包括如下几点：  
选择操作模式； 为包络的各步定义指标。 为包络定义一个符号名。

选择包络的操作模式：PTO支持相对位置和单一速度的连续转动，如图3所示，相对位置模式指的是运动的终点位置是从起点侧开始计算的脉冲数量。单速连续转动则不需要提供终点位置，PTO一直持续输出脉冲，直至有其他命令发出，例如到达原点要求停发脉冲。

## 3 一个包络的操作模式

呼和浩特西门子代理商西门子总经销售后保障