

6ES7288-2DE16-0AA0

产品名称	6ES7288-2DE16-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	365.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

6ES7288-2DE16-0AA0

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS可编程控制器 长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效 欢迎您前来询价.100分的服务.100分的.100分的售后.100分的发货速度 您的选择您的支持是我的动力！———致我亲爱的客户! 价格波动，请来电

在维修开关电源的时候可以采用降压检修法。其是：将显示器的电源插头接在一个交流调压器上，再把调压器的输出电压调到100V左右，然后通电检修，并逐次电源电压来检修。

故障实例一：开机便烧坏，输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿，发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下，测其发射极和集电极对地电阻，如为零或很小，则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。

故障实例二：光栅出现“S”形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路，一般是因为有一只二极管断路，由全波整流变成半波整流，这也可能是其滤波电容容量所致。

故障实例三：交流220V整流滤波电路出现短路性故障，且开机烧。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头，检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障，如有应换新。

故障实例四：开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮，但未烧。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路（烧断）失效，或整流二极管是否断路。

故障实例五：无光栅、无显示，且机内发出异常声响。如发出“吱吱”声，说明振荡低，应检查与振荡有

关的元件，如发出“嗒嗒”声，说明电源过流保护，应检查过流保护电路。

变频器与PLC连接一般有以下几种：

利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压或4~20mA电流，作为变频器的模拟量输入，控制变频器的输出。这种控制接线简单，但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块，且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵，此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压范围，在连接时注意将布线分开，保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。

利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制的接线简单，抗能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等，能实现较为复杂的控制要求，但只能有级调速。

使用继电器触点进行连接时，有时存在因不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时，则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素，保证的可靠性。另外，在设计变频器的输入电路时，还应该注意输入电路连接不当，有时也会造成变频器的误。例如，当输入电路采用继电器等感性负载，继电器开闭时，产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误，应尽量避免。

PLC与RS-485通信接口的连接。

Server和客户端Client有什么区别？

Modbus地址由起始的数据类型代号和地址偏移量组成。功能码决定对Modbus地址进行操作类型，其可根据需要传输的数据类型和个数来决定，如图5所示。

图5 MODBUS 地址对应关系

注意：在传输消息帧中，用户使用的地址是0为基准，而对应的Modbus地址是1为基准，如FC16功能码时以16进制的0000为起始地址，对应的寄存器是从40001开始。

MODBUS RTU 传输：消息帧中的每个8位分成2个4位16进制的字符。

每个字符帧格式（11位），如图6所示。

图6 字符帧格式

注意：如果无奇偶校验位，停止位是2位。

消息帧格式，如图7所示。

图7 消息帧格式

西门子6ES7516-3TN00-0AB0参数详细

概述

CPU 1510SP-1 PN 适用于基于 S7-1500 CPU 1511-1 PN 的 SIMATIC ET 200SP

用于基于 ET 200SP 的高性能控制解决方案

增强了和设备的可用性

6ES7288-2DE16-0AA0