

郴州厚型防火漆「多图」

产品名称	郴州厚型防火漆「多图」
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。燃烧是一种快速的有火焰发生的剧烈的氧化反应，反应非常复杂，燃烧的产生和进行必须同时具备三个条件，即可燃物质、助燃剂(如空气、氧气或氧化剂)和火源(如高温或火焰)。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

(1)施工前应将基材表面的清理干净，如基材已涂刷过油漆，须进行脱漆或水砂纸打磨，露出木制基材后方可涂刷。(2)透明防火涂料涂刷前采用间接加热（水浴）至完全透明搅拌均匀后涂刷，喷涂、刷涂均可。(3)每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm，涂刷间隔为8-12小时，如气候潮湿空气湿度大，可根据实际情况延长刷第二遍的时间，厚型防火漆，以保证上道实干后再涂刷下一道。另外，涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

超薄型钢结构膨胀防火涂料涂膜开裂是指涂膜装成膜后，在短期内或在户外实际使用后涂膜出现裂缝的现象。根据涂膜的开裂程度和裂纹的形状，涂膜表面出现的裂纹有细裂、隙裂、微裂、龟裂、鳄鱼皮裂纹和发状裂纹等。钢结构防火涂料开裂大多数发生在涂膜表面，以龟裂为常见。这类涂膜病态发生的

原因主要有底、面涂配套不适应；面漆中颜料体积浓度（PVC）偏高；底涂涂料未干透就进行施工和面涂涂料涂装得太厚等。

郴州厚型防火漆「多图」由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厦门安隆达——您可信赖的朋友，公司地址：厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座，联系人：周总 职务（副总经理）。