西门子机床报F231150电机编码器坏更换解决问题

产品名称	西门子机床报F231150电机编码器坏更换解决问 题
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子机床报F231150电机编码器坏更换解决问题,700421,300607电流控制输出被限制,25050轮廓监控故障,25201伺服故障,300500驱动系统出错,510000故障611D未准备好,510001NCK未准备好,510003机床未准备好,510006伺服驱动未准备好,机床报警25050轮廓监控,608轴逼近参考点失败,025000定位监控,70001伺服未就绪,380500代码607故障,西门子840D报510000驱动器未就绪,西门子802数控系统380500,700016驱动未就绪,025201伺服故障,西门子802D报警700001驱动未就绪,380500代码607故障维修,025000轴X定位监控,西门子驱动器过载,

- 1- 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 2- 检测插塞连接。
- 3- 更换编码器或者编码器电缆。
- 4- 检查编码器模块 (例如:触点)。

使用不带自身轴承的测量系统时:

5- 检查探头的调校情况和测量轮的轴承。

使用带自身轴承的测量系统时:

6-必须确保没有轴向力施加在编码器外壳上。西门子802DSL数控系统报警25201轴Y1伺服故障,207900电机锁定/挡块处的转速控制器,25202轴Y等待驱动就绪,25201Y1伺服故障,8081选项未经过许可,25050轴Y1轮廓监控,510130液压位低,西门子828D系统报故障400000 PLC停止3,400014 PROFINET-IO启动故障,3000急停,2000 PLC运行信息监控,150202等待与/PLC/828的连接,150204启动报警采集,数控加工中心26005轴MA1额定输出设置出错报警,加工中心802DSL故障207841轴Z驱动2取消供电运行,207841,轴X1驱动取消电源运行故障,