

# 西门子伺服电机上电显示F31150初始化出错报警

产品名称	西门子伺服电机上电显示F31150初始化出错报警
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子伺服电机上电显示F31150初始化出错报警,检查使用的编码器类型（增量 / juegui），在使用SMCxx 时检查编码器电缆。 - 查看其他详细描述故障的信息。

1.伺服控制器中编码器的设置不对,修改参数。

2.信号干扰,改善接地与屏蔽。

3.电机轴承损坏,维修电机。

4.编码器或编码器电电缆坏更换。

5.伺服控制器编码器接口坏或者接触不良问题。025201轴Y1伺服故障，加工中心报025000主动编码器硬件错误，802DSL立车700016伺服未准备好，西门子828D铣床开机报025201伺服故障，231885循环数据故障，207016电机温度传感器故障，231897无组件通讯，201303部件不支持要求，西门子828D数控系统报26006轴MX1编码器1编码器类型输出类型1不对，系统识别不了X1轴驱动器改参数30100总线编号5解决，西门子802DSL数控镗床报231820轴SP驱动1编码器通讯故障，828D数控系统231101故障维修，西门子840D龙门系统231112故障维修，西门子802D钻攻中心207016故障报警，F31412编码器故障报警维修，207016轴A驱动4电机温度传感器，231885轴A循环数据传输故障，231897无组件通讯，025030轴A1实际速度误差报警，025040禁止误差监控，21614达到硬件限制，操作显示面板维修，黑屏维修，乱码维修，西门子802D系统,开机工作不稳定不定时出现380500报警，立车,卧床,龙门铣,车床,铣床