

西门子伺服电机上电显示F31806编码器失败故障

产品名称	西门子伺服电机上电显示F31806编码器失败故障
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子伺服电机上电显示F31806编码器失败故障,F31806编码器初始化失败,

位 0, 1 : 电机旋转时的编码器初始化失败 (粗略位置和jingque位置的偏差, 以编码器线数 /4 表示) 位 2 : 信号 A 的中压匹配失败。 位 3 : 信号 B 的中压匹配失败。 位 4 : 加速度输入的中压匹配失败。 位 5 : 信号 “ Safety A ” 的中压匹配失败。 位 6 : 信号 “ Safety B ” 的中压匹配失败。 位 7 : 信号 C 的中压匹配失败。 位 8 : 信号 D 的中压匹配失败。 位 9 : 信号 R 的中压匹配失败。 位 10 : A 和 B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。 位 11 : C 和 D 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。 位 12 : Safety A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。 位 13 : A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。 位 14 : B 和 Safety A 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。 位 15 : 得到的中压的标准偏差过大 (>0.3 V)。 位 16 : 内部故障 - 读取寄存器时的故障 (CAFE)。

CU320显示F07439报警, 面板故障F30835, 西门子CU320显示F07016报警, 西门子828D报警故障201482处理, 数控系统201315报警维修, 系统报警207015是那里问题, 231851报警解决方法, 231850故障处理修复, 207802供电功率单元故障, 西门子828D转攻中心231100报警,

西门子S120电源模块报警230052维修, 201951故障, S120电源230002故障, 直流母线过压报警, 西门子电压模块300602故障, 840D电源模块过载维修, 230005维修, S120电源接地报警, 230021功率部件接地, S120整流单元F31885故障, S120欠压故障230003, 西门子S120电源相位故障报警, 201303驱动部件不支持要求, S120电源ALM跳闸维修,

700041主轴拉刀未到位, 700037电源模块缺少使能, 520010主轴2松刀到位, 西门子840D报警510006伺服驱动未就绪, 510000电源模块故障, 21612通道YZX复位使能, 3000急停, 510003机床未准备好, 510001驱动使能未准备好, 西门子802C方式组未就绪025050报警代码A607故障, 西门子840D开机显示300701轴SP1参数设定, 700041主轴拉刀未到位, 840D上不上电X35红色灯一直亮, 报警300006故障, 西门子840D报警25050故障, 系统报25080什么故障, 加工中心显示25040故障解决维修,