

耳机3D打印手板 耳机3D打印手板 东莞轩盛手板厂可订制

产品名称	耳机3D打印手板 耳机3D打印手板 东莞轩盛手板厂可订制
公司名称	东莞市轩盛模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头社区环凤路2号
联系电话	13794821958 13794821958

产品详情

操作数控机床的注意事项

- 1、应保持刀具、磨具的锋利，如变钝或崩裂应及时磨锋或更换；
- 7、切削、磨削中，刀具、磨具未离开工件，不准停车；
- 2、不准擅自拆卸机床上的安全防护装置，缺少安全防护装置的机床不准工作；
- 3、液压系统除节流伐外其他液压伐不准私自调整；
- 4、机床上特别是导轨面和工作台面，不准直接放置工具，工件及其他杂物；
- 11、经常清除机床上的铁屑、油污，保持导轨面、滑动面、转动面、定位基准面和工作台面清洁；
- 5、密切注意机床运转情况，润滑情况，如发现动作失灵、震动、发热、爬行、噪音、异味、碰伤等异常现象，应立即停车检查，排除故障后，方可继续工作；
- 6、机床发生事故时应立即按总停按钮，保持事故现场，报告有关部门分析处理；
- 14、不准在机床上焊接和补焊工件。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市轩盛模型有限公司

文明生产

数控机床是一种自动化程度较高，结构较复杂的加工设备，为了充分发挥机床的性能，提高生产效率，管好、用好、修好数控机床，技术人员的素质及文明生产显得尤为重要。操作人员除了要熟悉掌握数控机床的性能，做到熟练操作以外，还必须养成文明生产的良好工作习惯和严谨工作作风，具有良好的职业素质、责任心和合作精神。操作时应做到以下几点：

严格遵守数控机床的安全操作规程。未经培训不得擅自操作机床。

严格遵守上下班、交接班制度。

做到用好、管好机床，具有较强的工作责任心。

保持数控机床周围的环境整洁。

操作人员应穿戴好工作服、工作鞋，不得穿、戴有危险性的服饰品。

手板厂的生产效率以及成本的重要性

很多时候，客户关注的往往是交期的问题，因为这是影响商业信誉的一个重要因素。所以企业在选择手板厂时，要注意看公司规模，设备量。如果是小作坊，大批次的赶货肯定来不及啦。

降成本

手板厂还是各行业的工厂想要做到可持续发展，考虑问题应该如何降成本提高，而不是老是考虑节流的问题。只有凭着自身硬实力，才能口口相传占领更多渠道。