

徐州切碳酸钙板锯片 信德利不易变形 切碳酸钙板锯片规格

产品名称	徐州切碳酸钙板锯片 信德利不易变形 切碳酸钙板锯片规格
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——什么是金刚石锯片

金刚石锯片是锯齿焊接的PCD复合金刚石而成形的锯片。金刚石锯片主要由两部分组成;基体与刀头.基体是粘结刀头的主要支撑部分,而刀头则是在使用过程中起切割的部分,刀头会在使用中而不断地消耗掉,而基体则不会,刀头之所以能起切割的作用是因为其中含有金刚石,金刚石作为目前硬的物质,它在刀头中摩擦切割被加工对象.而金刚石颗粒则由金属包裹在刀头内部.在使用过程中,金属胎体与金刚石一起消耗,一般较理想的情况是金属胎体消耗较金刚快,这样就既能保证刀头的锋利度又能确保刀头有较长的寿命。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——切碳酸钙板锯片作业程序

- (1)根据开料表将有关数据输入电脑(或调好档位尺寸)；
- (2)送料人员用叉车将板材送上升降台，摆放整齐；
- (3)启动输送开关，将板材送入作业台(或搬上作业台)；

- (4)根据板材硬度和厚度调整锯车开料速度，要求不超过额定电流；
- (5)开料结束后，将工件整齐堆放在货架上；
- (6)每开一种规格的板材，必须作首件自检，看长、宽对角线尺寸锯痕是否符合质量要求；
- (7)作业结束，退出程序，切断电源，为机器除尘，将余料清理干净。

需要切碳酸钙板锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系！切碳酸钙板锯片，我们是

信德利——金钢厂锯片混凝土切割安全技术

- 1、加工件送到与锯片相距300mm处或切割小块料时，应使用工具送料，不得直接用手推料。
- 2、作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。
- 3、严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用工具及时清除，不得用手拣拾或抹试。
- 4、作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。
- 5、长期搁置再用的机械，在使用前除必要的机械维修和保养外，必须测量电动机的绝缘电阻，合格后方可使用。