

THK导轨SR15TB SR20SB两孔短型 SR25TB 四方SR25SB直线滑块机床导轨

产品名称	THK导轨SR15TB SR20SB两孔短型 SR25TB 四方SR25SB直线滑块机床导轨
公司名称	青岛欧盛特传动机械有限公司
价格	125.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市市北区温州路7号盛奥五金市场A22-2
联系电话	18653271878

产品详情

日本THK直线导轨滑块SR15MSW属于特殊环境用免润滑型导轨，组合高度为24，滑块对称安装孔为26*26。THK导轨的性能特点有定位精度高、磨损小、适应高速运动且大幅降低驱动功率、承载能力强、组装容易并具互换性。

日本THK直线滑轨SR15MSW如何及时检查和判断

一、设备在运行的时候判断

1.直线电机出现报警，通常100H较多，清洁内部后，复位仍报警。

这种现象的出现，说明这个直线电机里面出现了问题，此时我们需要注意电机的导轨滑块，通过进一步的检查来判别是否是导轨滑块出现问题。

2.直线电机在运行中，发生抖动，且温度较高。

这种现象通常出现在台面顶杆电机，通过我们的断电检查来判断是否是导轨滑块的原因。

3.直线电机刚启动的时候就报警，或是运行一会就报警，复位后运行一会又报警。在设备参数的正常情况下，这种情况说明直线电机的导轨滑块已经磨损，需要及时停机检查。

二、设备在停止的时候或维护的时候判断

1.维护的时候，在断电的情况下，手推行走臂，无法正常顺利推动甚至卡死。

2.手推行走臂的时候，一段正常，一段阻力大，甚至无法推动。

3.在检查时候，发现电机上有脱落的滑块弹珠。