

深圳市龙岗区广告牌安全检测鉴定报告办理

产品名称	深圳市龙岗区广告牌安全检测鉴定报告办理
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	3000.00/块
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

产品详情

广告牌检测鉴定报告是为了更好的反映当下建筑物的情况，给后续做相关动作的一个依据。本次受检广告牌位于深圳市龙岗区，为了解广告牌的损伤状况，对该广告牌进行检测。

本次检测的主要内容包括：

- (1) 广告牌结构体系检查；
- (2) 广告牌损伤检测；
- (3) 电气设施完损状况检测；
- (4) 根据目前现状，结合现场检测数据，进行安全性评估；
- (5) 出具检测报告。

评定标准

- (1) 《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148:2003）；

- (2) 《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010)；
- (3) 《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；
- (4) 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)；
- (5) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)。

检测及分析结果

广告牌损伤检测

为明确该受检广告牌损伤状况，现场对其结构进行了损伤检测。经检测，受检广告牌结构构件无明显损坏，结构杆件未见明显挠曲变形，连接节点未发现松动，与主体结构连接处未发现明显损伤。钢结构构件及连接节点基本完好，广告牌面板基本完好，未发现面板脱落现象。

电气设施完损状况检测

经现场检查结果表明，该广告牌电气设施基本完好，正常工作。

处理建议

- (1) 建议对连接锚栓缺失的部位进行补齐处理。
- (2) 建议对该广告牌定期进行维护保养，措施参考如下：
 - a) 对广告牌钢结构防腐保养必须每年进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象时，应进行基底清理、除锈、修复、重新涂装；
 - b) 当涂层表面光泽失去80%、表面粗糙、风化龟裂达25%和漆膜起壳时，应及时维护；
 - c) 构件连接点应每年检查一次，发生焊缝有裂痕、节点松动时，应及时修补及紧固；
 - d) 建议对LED屏进行修复。对灯光、供电、电气控制设备应每月维护一次，对绝缘材料损坏、导线外露

的电线、电缆应及时更换或加装护管，确保用电安全，确保不发生漏电、不亮灯现象，灯光照明应做到即坏即修。

(3) 建议定期对钢结构构架、连接节点进行检查、保养及维护；特别在大风、大雪、雷雨季节，对连接节点着重检查，防止事故的发生。