

龙华电动搬运车维修，观澜中力小金刚叉车维修修理

产品名称	龙华电动搬运车维修，观澜中力小金刚叉车维修修理
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:中力EP 型号:ept20-15et2 载重:1500kg
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

品牌: 中力EP

型号: ept20-15et2

载重: 1500kg

龙华电动搬运车维修，观澜中力小金刚叉车维修修理

电动叉车是现代物流行业中必不可少的设备之一，可提高效率和工作安全性。然而，有时我们可能会遇到一些问题，比如电动叉车无法行走。在这篇文章中，将详细分析中力EP电动叉车型号ept20-15et2的故障原因，并介绍如何排除这些故障。

一、电动叉车不能行走

- 1. 电池电量不足:** 电池是电动叉车的动力来源，如果电池电量不足，叉车将无法行走。这时，您可以通过充电来解决问题。确保叉车电池有足够的电量，以保证其正常运行。
- 2. 控制器故障:** 叉车的控制器起着控制和调节电动叉车运行的作用。如果控制器出现故障，叉车可能无法行走。检查控制器的电缆连接是否松动或损坏，如果有问题，可以尝试重新连接或更换控制器。
- 3. 制动系统故障:** 叉车的制动系统用于停止或减速叉车的行驶。如果制动系统出现故障，叉车可能无法行走或无法稳定运行。检查刹车蹄是否磨损、制动油是否不足等问题，如果发现故障，及时更换部件或补充油液。

二、电动叉车不能升降

1. 液压系统故障: 电动叉车的升降功能是由液压系统提供的。如果液压系统出现故障，叉车将无法升降货物。检查液压油是否充足、管路连接是否正常，如有问题，可以更换液压油或修复液压系统。

2. 升降机构故障: 叉车的升降机构包括升降杆、升降链条等。如果这些部件损坏或松动，叉车将无法正常升降货物。检查升降杆和链条的连接是否牢固，如果有问题，可以更换部件或进行修复。

通过以上分析，我们可以看出，电动叉车不能行走或升降的原因多种多样。作为深圳市咏鑫升降机械有限公司，我们拥有丰富的维修经验和的技术团队，可以为您提供中力EP型号ept20-15et2电动叉车的维修服务。我们以优惠的价格88元/件为您修理叉车，确保将故障排除，使您的叉车恢复正常运行。

我们重视每一个细节，并且采用先进的维修设备和工艺，保证为您提供高质量的维修服务。选择我们，您将享受到的维修技术、快速的响应时间和满意的售后服务。欢迎咨询和洽谈。