株洲县70-100吨地磅价格/价格实惠

产品名称	株洲县70-100吨地磅价格/价格实惠
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-11 23室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地秤一旦发生故障,需要分析、检查、调整、维修,经验证合格后方可使用。在熟悉原理的基础上,电子汽车秤常见的故障判断方法有:一是采用观察方法观察地秤是否存在假焊、脱焊、断丝、安装错误、烧焦、气味、短路、接触等异常情况,部件变色、熔断器烧坏、接线盒受潮,称重台上是否有杂物,并处理;第二种是试用比较法,即拔出一个元件,用模拟元件代替。

如果使用模拟器检查仪表是否有故障,或者接线盒和传感器是否有故障,也可使用同一种仪器进行更换检查;三是静态特性测量方法。检查传感器的静态特性,接线盒是否有故障,信号线是否断开或绝缘不良;四是原理测量方法(动态测量),如测量仪输出的励磁电压是否正确,各传感器输出信号和系统总信号是否正常;五是温升法。有些乐器性能很差。如果长时间通电,仪表温度升高,故障发生;六是电源拔出法,通用仪表采用220V电源电压±15%电源,即187v~242v时工作正常,电压调节器可将电源电压拉至187v~242v。观察仪器是否正常;七是轻触仪表、接线盒,观察是否有误焊、接触不良;第八种是故障代码模拟方法,利用仪器自动诊断显示的故障代码找出故障原因并进行处理。

下面,<u>电子地磅厂</u>家就给大家讲讲一些常见故障的故障原因及解决方法!一起来看看吧!

- 1、电源不通。排除方法是:检查保险丝是否烧断,检查电源是否接通,检查电源插头是否插牢或断线。
- 2、仪表损坏。仪表电源部分损坏,建议直接更换仪表。
- 3、显示数据不稳定

如果导线接触不良,检查导线接头(点)是否接触良好。

如果稳压电源输出不稳定,用万用表检查电源电压。

供桥电压故障,用万用表检查是否符合要求。

接线盒内受潮,用电吹风吹干。

信号线及传感器线被鼠咬、砸伤、压断、绝缘降 低等,处理就行了。

秤台不灵活, 有不干净的东西卡死, 查验秤台四周底部,消除不干净的东西。 行程开关地脚螺丝卡死, 调整行程开关地脚螺丝。

秤体方案设计缺陷,弯曲应变不足。

长久性运用后,传感器性能有变化,在传感器性能还能运用的情况下,再度校正。

土建施工基本上承载力不够。

秤体安装缺陷,传感器支点倾斜,承受能力不均匀等。

5、称重传感器广泛故障及处理方法。

广泛故障有:一是电源插头夹伤,断掉;二是传感器桥路中焊接空焊,开焊,电阻应变片断掉;三是电阻应变片粘贴不大好,与聚氨酯材料聚氨酯弹性体面离开或轻微离开(别称离片);四是传感器长久性运用性能遭受危害;五是传感器负荷被压烂(多造成于固支梁传感器);六是传感器长久性运用后电缆护套减少。

处理方法:

特性阻抗测量法,对7000电阻应变片传感器,输入电阻为770±5认输出阻抗为700±20;对3500电阻应变片传感器,输入电阻380±50,输出阻抗350±20。倘若距离非常大,很有可能损坏。

信号輸出法,给仪表盘通电,将传感器电源插头卸下来,在无载荷状况下,用数字万用表量信号輸出毫伏数。其可能方法是:激励工作标准电压为p(v)传感器敏感性为C(mv)传感器额定电流载荷为M(kg),则pxC-M(mv),倘若测出的毫伏数不一致,超出计算值太又高又大的或不稳定,可辨别传感器有故障。在运用现场,传感器上全是有秤台重这一固定不变载荷,测出的毫伏数展现了秤台重这一因素,尤其是二节以上的秤,两侧的传感器承受能力小,测到毫伏数小一些,中间的传感器承受能力大,测出的毫伏数会大一些,顺着秤台方向,对称观察二只传感器輸出毫伏数,倘若輸出毫伏数很接近,说明安装合理,倘若輸出毫伏数距离非常大,说明安装较差,或某一传感器有哪些难题。为进一步确认,可将对称的传感器走线位置交换,重测毫伏数,观察輸出毫伏数变化情况,来辨别要安装难点或者传感器难点。此方法对查验传感器是否被压烂很有效。

- 1) 传容器性能没落,輸出信号不稳定。
- 2) 传感器供桥开关电源电路不稳,混有沟通交流谐波电流.
- 3)模拟仿真一部分工作上开关电源电路不稳,有沟通交流谐波电流。
- 4)模拟仿真工作上开关电源电路的耦合电容(C470yF50V)空焊,容量变小或失效。
- 5) 一体化可调式可调稳压电源7815性能降低。

- 6)全波整流电路稳压极管损坏,过虑低压电容器失效。订电网工作标准电压略低(小于187V),沟通交流短路故障。
- 8) 变大仪OP07性能降低,这时候OP07@脚输出电压幅度变化不确定性。
- 9) A/D转换电子元器件40a2性能没落,示渡器说明锯齿形波不稳定(周期变化不确定性)。
- 10)模拟仿真开关元件4066性能没落,走电。
- 11)分频器4027性能没落,产生说明比较较为散乱跳情况(变化属震荡)。
- 12) 机器设备潮湿。应用电吹凤欢干或进烘箱干燥。
- 13)模拟仿真一部分pcb电路板线路间走电。
- 14)模拟仿真一部分线路受污迹空气污染。须角工业乙醇对木工板进行清除、干燥。
- 15)一体化分压电路电阻(27aQX8)串连的2只耦合电容(COt2, C013)走电,导致各分短路故障。平。