

2024年美国康明斯发电机组保养服务电话

产品名称	2024年美国康明斯发电机组保养服务电话
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国康明斯 项目:维修 保养 年度维护 维保 厂家:鼎盛
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

2024年美国康明斯发电机组保养服务电话

美国康明斯柴油发电机组排气冒蓝烟

排气中的蓝烟主要是机油过量窜入燃烧室参与燃烧的结果。因此，凡是导致机油窜入燃烧室的都会使排气冒蓝烟。

归纳主要有以下原因：

- 1活塞环断
- 2油环上回油孔被积碳堵塞，失去刮油作用
- 3活塞环开口转到一起，造成机油从活塞环开口上窜
- 4活塞环磨损严重或被积碳卡滞在环槽内，失去密封作用
- 5气环上下方向装反，把机油刮入气缸内烧掉
- 6活塞环弹力不够，质量不合格

美国康明斯柴油发电机组排气冒蓝烟必然伴随燃油消耗增多，有的驾驶员称“烧机油”。机油、燃油消耗比一般为05%0.8%，机油消耗超过此值时排气中将有蓝烟产生。

美国康明斯柴油发电机组发动机冒蓝烟的故障，一般要通过发动机解体、检查，才能找出原因并确定排除故障的方案。冷机状态排烟发蓝，但机油消耗正常的，与燃料有关，视为正常。

美国康明斯柴油发电机组发动机排烟一般应在发动机暖机状态时检查，通过发动机低速、中速、高速及加速过程中排烟颜色的变化进行分析

美国康明斯柴油发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降，主要原因是什么

- a、空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换300kw康明斯柴油发电机组的空气过滤器。
- b、美国康明斯柴油发电机组燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗。
- c、点火时间不正、须调整柴油发电机

康明斯在国内拥有重庆康明斯、东风康明斯两家中美合资企业，合资方美国康明斯公司是当今全球生产、设计和销售美国康明斯柴油发电机组发动机的先进制造商。其产品300kw康明斯柴油发电机组采用美国先进制造科技，产品同步美国康明斯技术并结合中国市场特点，以重型发动机技术理念开发设计，美国康明斯柴油发电机组具有动力性强、可靠性高、耐久性好、燃油经济性优良、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强、环保的产品优势。