

# 衡南县动态地磅100吨 地磅生产厂家

产品名称	衡南县动态地磅100吨 地磅生产厂家
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	最大称重:1-200吨 产地:上海/江苏 是否厂家:是
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

操作日志记录功能：计量点的系统操作日志和服务端的操作日志管理。车辆信息管理功能：车牌号、单位、皮重、信用等级、业务类型等。报表管理功能：可以生成各种功能报表，并可以进行自定义条件查询。3 滕州中联无人值守控制流程（1）车辆上秤之前，电子地磅、仪表无问题，两端信号灯为绿色指示车辆可以上磅计量。（2）车辆匀速上磅，系统判断车辆重量信息、红外光栅自动感应车辆位置无问题，语音系统自动播报提示计量开始同时现场影像及声音传输至远程监管电脑，两端信号灯为红色，不允许其他车辆上磅。（3）系统防作弊判断，抓拍图像，整个计量过程中信号灯为红色，提醒司机计量进行中。（4）仪表数据稳定，保存计量数据，语音提示计量完成，红绿灯变为绿色，车辆完成计量可以下磅。

（5）进厂出厂称重完成后自动打印过磅单据。（6）管理部门也可以通过局域网实时查询某天、某一时间段的，甚至某辆车的称重数据以及相关现场称重图片；管理部门也可通过另设硬盘录像机，调阅最近一段时间所有的电子地磅称重动态图象。4 安装调试中出现问题的解决办法及需要注意的事项（1）矿山电子地磅RFID读卡器读不到车辆信息。经检查分析，问题主要有以下几方面原因导致：磁卡放置在车辆的位置错误，正确的放置位置应在车前挡左上方对应读卡器；车内有干扰源比如磁铁、收音机等导致至读卡器读不到卡；车辆上电子地磅速度过快，应控制车速至20km/h；串口通讯频繁故障，需改网口通讯才能正常。（2）在运行过程中出现了矿山电子地磅读卡终端机遭雷击损坏的状况。原因是矿山电子地磅地处山坡，地势较高，易遭雷电袭击。我们在矿山电子地磅两侧建了2根15m，高于电子地磅及值班室的避雷针，并确保接地电阻值小于4 后解决问题。（3）服务器数据重复上传公司OA财务系统。此故障为软件数据库对接过程中程序故障，修改程序后解决；工作人员打开了2个上传OA数据库软件，修改上传软件程序限制只能打开一个后解决。（4）计量中心远程监管系统出现网络冲突。公司网络管理员分配固定IP地址给各磅房计量终端机后解决问题。（5）过磅报表出现异常数据及红绿灯指示混乱情况。报表中出现1 000t等异常计量数据，红绿灯指示车辆上下电子地磅时混乱，此情况为系统传输串口损坏，更换控制电脑串口扩展卡后正常（6）断网后数据不能上传公司金蝶系统。此问题为程序设计不到位，更改程序为断网后数据保存至计量（8）监控录像存储配置应根据各公司实际情况，尽量配置较大容量的硬盘，存储日期至少1个月以上，方便监管翻查。避免出现因存储硬盘容量较小，造成以往监控内容被自动覆盖，

留存日期较少，失去了动态图像的长期留存价值的情况。5 使用效果电子地磅无人值守计量系统的建立，一方面实现了计量信息的专业化管理；另一方面也为滕州中联信息化建设的优化升级提供有力数据支持。该技改项目实施后，实现了滕州中联的供货及销售业务的计量自动化、集中化，防止计量舞弊，提高了工作效率，降低了人员成本，提高了公司信息化水平。所有计量数据可通过服务器上传到我公司OA系统，公司管理部门可以通过OA系统中的汇总报表了解当前的生产及物流状况；对于财务结算部门，则可以拿到清晰又准确的结算报表。无人值守电子地磅远景见图3。