

惠州阿尔法变频器维修过程

产品名称	惠州阿尔法变频器维修过程
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州阿尔法变频器维修，惠州伺服器维修，惠州PLC维修，惠州人机界面维修，惠州触摸屏维修

阿尔法变频器维修故障：整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电流或接地短路、显示过电压或欠电压、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流、有显示无输出等。

阿尔法ALPHA5000变频器故障代码信息维修方法

AE1 模拟信号1异常

故障原因：模拟输入信号通道AI1输入的模拟信号超过的大范围-0.5—+13V

维修方法：把AI1输入的模拟信号调整到合适大小

AE2 模拟信号2异常

故障原因：模拟输入信号通道AI2输入的模拟信号超过的大范围-0.5—+13V

维修方法：把AI2输入的模拟信号调整到合适大小

CCF1 控制回路故障0

故障原因：通电5S内阿尔法变频器与键盘间传输仍不能建立（刚上电时

维修方法：重新插拨键盘、检查连接线、更换键盘、更换控制板

CCF2 控制回来故障1

故障原因：通电后阿尔法变频器与键盘键连通了一次，但以后传输故障连续2S以上（操作中）

维修方法：重新插拨键盘、检查连接线、更换键盘、更换控制板

CCF3 EEPROM故障

故障原因：阿尔法变频器控制板EEPROM故障

维修方法：更好控制板、更换EEPROM

CCF4 A-D转换故障

故障原因：变频器控制板A-D转换故障

维修方法：更换控制板、更换A-D转换原件

CCF5 RAM故障

故障原因：变频器控制板RAM故障

维修方法：更好控制板、更换RAM

CCF6 CPU干扰

故障原因：严重干扰、控制板MCU读写错误、通讯线接反或拨码开关拨错

维修方法：复位键复位、电源侧边加电源滤波器、维修