

## 安川机器人报警0380位置未确认故障排查维修

产品名称	安川机器人报警0380位置未确认故障排查维修
公司名称	武汉市腾进自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安川 报警:0380 类型:安川机器人报警维修
公司地址	武汉市硚口区解放大道355号12单元1层3号
联系电话	17771445102 17771445102

### 产品详情

安川机器人报警0380位置未确认的问题，可能由多种原因导致。其中最常见的原因是电源通断位置的差值超出允许范围。解决此问题的方法如下：

复位报警：选择菜单中的“机器人”选项，然后选择“第二原点”选项。

接通伺服电源，按住前进键，将机器人前进到位。

点击菜单左上角的数据选项，选择位置确认，处理完成。

如果同时发生了AL1325通信错误（编码器），则需要参照AL1325报警进行处理。此外，如果问题仍然存在，可能需要联系我们专业的安川机器人技术支持。