

自启停TOH32GT-F静音30千瓦柴油发电机

产品名称	自启停TOH32GT-F静音30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOH32GT-F 功率:30KW车载柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

自启停TOH32GT-F静音30千瓦柴油发电机要完成这个能量转换必须经过进气把可燃混合气(或新鲜空气)引入气缸然后将进入气缸的可燃混合气(或新鲜空气)压缩压缩接近终点时点燃可燃混合气(或将柴油高压喷入气缸内形成可燃混合气并引燃)可燃混合气着火燃烧膨胀推动活塞下行实现对外作功后排出燃烧后的废气。即进气、压缩、作功、排气四个过程)。

自启停TOH32GT-F静音30千瓦柴油发电机发电机不能正常发电的原因如下

接线错误 按线路图检查、纠正。

主发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成极性不对。往往发生在更换励磁绕组 汽油发电机

后接线错误造成。应检查并纠正。

旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组，电阻为无限大，应接通励磁线路。

主发电机或励磁机各绕组有严重短路

电枢绕组短路，1般有明显过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。

柴油发电机组的喷油泵供油过多常见的原因有以下三个：

- * *喷油泵柱塞调整得供油量过大，或是调节齿圈锁紧螺钉松脱而使调节齿圈位移，导致喷油泵供油量过大。
- * *调速器内限制齿条大油量的调整螺钉调整过大或油门手柄限制螺钉调整过大。
- * *调速器中的机油过多，使供油量也会增多，并导致“飞车”。

启动系统有两种结构，1种是启动绳和启动轮组成。

点火系统包括磁电机、高压线、火花塞等。