

汽车后桥漏油原因分析及检修

产品名称	汽车后桥漏油原因分析及检修
公司名称	文安县林源五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县苏桥镇
联系电话	0316-2303383 13754467461

产品详情

汽车在行驶过程中一旦发现半轴油封因某种原因漏油，即应及时检查予以排除。否则，将导致汽车后桥内油量逐渐减少。漏油过多将直接影响汽车后桥的正常润滑，加速机件的早期损坏，与此同时，漏油往往还会窜入制动鼓内，降低制动效能，影响行车安全。

如果发现汽车后桥漏油，首先检查紧固螺栓是否松动，密封垫是否损坏，油封是否损坏，如是应紧固或更换，否则应检查通气孔是否堵塞或后桥有无裂纹，如以上都无问题，则可能汽车后桥壳存在砂眼，如果汽车后桥漏油较严重，应及时更换桥壳<http://www.walinyuan.com/>。汽车后桥如果出现漏油现象，一般表现为在差速器外壳或汽车后桥轴承处有油液渗漏的痕迹，有时外漏的油甚至会飞溅到车厢底部，造成汽车后桥漏油的原因一般有以下几种：1.油封出现磨损、损坏或老化；2.轴颈磨损；3.螺栓松动，衬垫损坏；4.汽车后桥通气孔堵塞，致使后桥壳内油气，空气流通不畅。