

燃烧机的满水事故

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 燃烧机的满水事故 |
| 公司名称 | 河北荣杰环保科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市信都区南石门镇皇台底村（注册地址） |
| 联系电话 | 15511996165 |

产品详情

燃烧机的满水事故：

采暖炉内的水位超过最高许可水位线时，称为“满水事故”。满水事故可分为轻微满水和严重满水两种。如水位超过最高许可水位线，但低于水位计的上部可见边缘，或水位虽超过水位计的上部可见边缘，但在开起水位计的放水旋塞后，能很快见到水面下降时，均属于轻微满水。如水位超过水位计的上部可见边缘，当打开放水旋塞后，在水位计内看不到水面下降时，属于严重满水。

燃烧机汽水共腾的现象：

- 1)发生汽水共腾时，水位计内的水将上下剧烈波动，有时没有明显的水位线或看不清水位，水位报警装置间断地发出高或低的水位报警信号。
- 2)经水质化验可知，此时锅水和蒸汽中的含盐量严重超标，蒸汽管道内可听到水冲击的声响，法兰接触面有冒汽现象。
- 3)有过热器的锅炉，过热蒸汽温度急剧下降。