

# 一体化净水设备常见故障帝洁环保厂家介绍

产品名称	一体化净水设备常见故障帝洁环保厂家介绍
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

一体化净水设备常见故障帝洁环保厂家介绍

### 十、废水管废水出，所制纯净水与自来水TDS值相同

可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸水机、从新安装后。可能错将高压泵与RO膜膜壳之间的水管直接接到后置活性炭的三通处，使高压泵出的自来水直接进入储水桶。处理方法：正确换接十一、TDS值太高净水器正常TDS值是：5-22,自来水是140-400。1、RO膜去除率是否降低（如果是新更换的反渗透膜需20分钟后，再测量，确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;如新更换了后置活性炭同样需要进行冲洗，测量纯水水质时，请从反渗透膜纯水口测量。如果经过计算RO膜的脱盐率低于90%，测应该考虑是否内漏的情况。可进行如下处理：拆出RO膜，在RO膜的左边两个防水小胶圈，可在这两个小胶圈内缠适量生料带，然后再装上测量。2、除以上原因后可更换反渗透膜）RO膜壳的纯水口裂缝，纯水与废水混合3、高压泵压力不足4、原水TDS值过高5、前置滤芯未定期更换

十二、纯水与废水比例严重失调检查冲洗电磁阀是否损坏检查废水比例器是否过于导通或堵塞(纯水多，废水少)检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降十三、制出的纯水口感不好或异味检查RO膜除滤效果，是否降低或失效。检查RO膜壳的纯水和废水端是否隔断或出现裂缝。检查RO膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。检查后置活性炭是否效。十四、机器不停的冲洗废水比失效或者冲洗开关没紧十五、噪音大检查是否原水管路断水，造成增压泵空转，致使净水器噪音大检查原水是否正常，如果是塔供水，是否水中体检查是否增压泵故障，震动过大，摩擦声等检查净水器摆放是否稳固检查是否水管过长，泵的震动使水管敲击机壳检查是否热水沸腾造成噪音过大检查压缩机是否正常