

郑州沥青路面通病

产品名称	郑州沥青路面通病
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

产品详情

一、路面啃边——郑州沥青路面通病

1、现象：多数发生在安砌侧平石的路边缘，车轮经常靠边的路段在平道牙以里30cm以内路面纵向掰裂下沉。

2、原因分析：

- (1) 路基或路面基层碾压不到位，路面铺住在未经压实的底层上，一经车轮碾压便发生局部下沉掰裂。
- (2) 路肩部分未经压实，一经车轮碾压，路肩下陷，引起路缘石外倾，路边掰裂。
- (3) 路边积水下渗，使土基和基层降低稳定性，造成路边下沉掰裂。

二、路面接茬不平整、松散——郑州沥青路面通病

1、现象：

- (1) 使用摊铺机摊铺或人工摊铺，两幅之间纵向接茬不平，出现高差，或在接茬处出现松散掉渣现象。
- (2) 两次摊铺的横向接茬不平，有跳车。
- (3) 油路面与路缘石接茬或与其他构筑物接茬部位留有轮迹。

2、原因分析：

- (1) 纵向接茬不平，一是由于两幅虚铺厚度不一致，造成高差；二是两幅之间皆属每幅边缘，油层较虚，经碾压后，不实，出现松散现象。
- (2) 不论是热接或冷接的横向接茬，都是由于虚铺厚度的偏差和碾轮在铺筑端头的推挤作用都很难接平

。

(3) 油路面与路缘石或与其他构筑物接茬部位，碾轮未贴边碾压，又未用墩锤夯实，亏油部分又未及时找补，造成边缘部位坑洼不平松散掉渣，或留下轮迹。

三、路面泛油、光面——郑州沥青路面通病

1、现象：路面的沥青上泛至表面，形成局部油层，或由于行车作用，矿料磨光，路面形成摩阻值小的光面。

2、原因分析：

(1) 层铺法施工，沥青用量过大或矿料不足，或矿料过细，不耐磨耗。

(2) 层铺法在低温季节施工，路面未成型，嵌缝料散失，面层沥青量相对变大。

(3) 采用下封层时沥青用量过大。

(4) 拌和法表面处治的油石比过大或沥青稠度过低。