

凯斯240B挖掘机无力,发动机憋车

产品名称	凯斯240B挖掘机无力,发动机憋车
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:凯斯 型号:240B
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车,咨询电话:139-9642-4087

故障现象:凯斯240挖掘机干活的时候出现挖掘机无力,发动机憋车现象,影响凯斯挖掘机正常干活.

凯斯机型:240

故障地点:四川南充

美瑞特凯斯挖掘机常见故障维修技师分析"凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车"故障现象:

1 挖掘机干活的时候挖掘机力量的大小是由挖掘机主泵的输出压力决定的,而挖掘机憋车则是由挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩的大小决定的,因此凯斯240 挖掘机在干活的时候出现挖掘机无力,发动机憋车故障现象说明挖掘机主泵的输出压力的正常的,则此时重点就检查挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩间的关系.

2 如果检查的时候发现挖掘机发动机的工作速度没有明显的异常现场,则就检查挖掘机主泵的最大输出压力,也就是检查挖掘机的系统溢流压力.

3 如果溢流压力值低于规定的压力值,则凯斯240挖掘机液压回路的过载溢流阀设定值不正确,就需要重新调整过载溢流压力值.

以上就是美瑞特挖掘机修理厂分享的"凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车"故障现象常见原因以及知道了故障原因后应该怎样检查故障!

补充:

凯斯240挖掘机无力,发动机不憋车

故障分析:

凯斯240挖掘机干活出现挖掘机无力,发动机不憋车现象说明挖掘机油泵的吸收转矩大于了发动机的输出转矩,导致凯斯挖掘机发动机超载了.因此在凯斯挖掘机的使用中如果出现了类似的故障现象,就首先要检查挖掘机的发动机速度传感系统正常不?如果说发动机速度传感系统不正常就要检修,检修后凯斯240挖掘机无力,发动机不憋车故障现象排除.

凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车:<http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/2526.html>