

# 湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决

产品名称	湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### 湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决

变频器出现0018应该是"接触器未吸合"故障.可能的故障原因:1. 电网电压过低或输入缺相2. 接触器故障3. 上电缓冲电阻损坏(断路)4. 控制电路故障解决方法:1. 检查三相电源输入电压2. 更换接触器3. 更换缓冲电阻检测费: 维修产品先检测, 并提供检测报告, 客户同意再修复, 检测故障不收费。快捷高效: 配件充足、当天检修。价格合理: 每一项维修产品明码实价。流程规范: 公司定制有维修管理软件, 保证规范的维修流程。原厂配件: 承诺使用原厂维修配件。技术雄厚: 10年以上zishen工程师。先进平台: 配备多套先进测试平台系统, 维修无忧、质量更保证! 服务保障: 3~6个月维修保修期。客户认可: 客户满意度近99%。经验丰富: 10年以上维修经验, 持续改进: 客户满意, 持续改进, 竭诚服务。