

宝鸡周边附近发电机组出租租赁 运行稳定动力十足

产品名称	宝鸡周边附近发电机组出租租赁 运行稳定动力十足
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

宝鸡周边附近发电机组出租租赁 运行稳定动力十足

发电机出租设备漏油问题的解决方法

- 1、以油治漏法：**发电机出租设备的油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等处的纸垫渗漏时，只要纸垫完好，接合面清洁，便可在纸垫两面抹上一层黄油，拧紧螺栓即可防漏。如果换用新纸垫，安装前要将新纸垫在柴油中浸泡10分钟，然后取出擦净，在接合面上抹一层黄油后再装上。
- 2、厌氧胶治漏法：**发电机出租设备上的通气螺栓、双头螺栓、螺堵等处出现渗漏时，用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓、螺纹或爆孔处，能很快固化形成薄膜，填充零件空隙，并能承受较大压力，同时还具有防震性强和防松的紧固功能。如用于发电机出租设备的高压油管接头螺纹处，治漏效果更好。
- 3、尺寸恢复胶治漏法：**发电机出租设备上的轴与轴套、轴承与轴承座、阀与阀坐、自紧油封、毛毡杯和盘根填料等处渗漏时，可用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的配合件磨损部位上，等固化后，就形成了耐磨、耐热、机械强度较高的薄膜层，然后再进行车、镗、刮、继等机械加工，恢复零件的几何形状和配合精度，从而解决渗漏问题。

柴油发电机组发生漏油的情况原因分析

柴油发电机组有时会出现漏油的现象，特别是一些国产品牌的柴油发电机组，漏油现象经常出现，那么我们如何去分析漏油的部位，然后解决这个问题，柴油发电机组厂家为您介绍以下几种解决方案：

- 1、购置或自制纸垫质量不合要求，如厚度不够，或保管不当，皱折变形，或装配时不注意清洁，沾有灰尘杂质，这些均是产生漏油的原因。
- 2、机油压力过高，也引起静接合面机油渗漏。
- 3、静接合面本身质量，它主要由加工设备本身的精度及储运条件决定。如果设备精度高，静接合面平面度、粗糙度均能达到图纸设计要求，且在储运过程中注意防止磕碰等，不难达到静接合面完全密封。但由于一些厂家设备精度和工艺水平还较低，储运条件和管理水平不能完全保证无磕碰划伤。

发电机起动困难的7个原因：

- 1、燃油系统有空气;
- 2、起动转速太低(蓄电池电压不足、电机线圈、接线柱电阻过大、电机损坏、机油粘度过大等);
- 3、燃油雾化不良(喷射压力过低、喷油器针阀磨损、弹簧压力不足等);
- 4、气门、活塞环漏气，压缩比不够;
- 5、环境温度过低，发动机没有得到足够预热;
- 6、喷油器堵塞;
- 7、柴油牌号选择不对。

发电机机油消耗大的9个原因：

- 1、机油型号不对;
- 2、长期低负荷、怠速运转;
- 3、活塞、活塞环、气缸配合间隙过大;
- 4、机油油位太高;
- 5、气门油封损坏、气门杆与气门导管磨损严重;
- 6、增压器密封不良;
- 7、活塞环装配不对或油环堵塞;
- 8、呼吸器(曲轴强制通风系统)堵塞;
- 9、润滑油路、各密封部位存在外漏等。