

# 巴彦淖尔发发电机租赁 柴油发电机租赁 环保节能

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 巴彦淖尔发发电机租赁 柴油发电机租赁<br>环保节能 |
| 公司名称 | 山东博杜安电力设备有限公司              |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东聊城                       |
| 联系电话 | 13261159999 13261159999    |

## 产品详情

巴彦淖尔发发电机租赁 柴油发电机租赁

环保节能，柴油机油底壳向外喷出机油（或油水混合物）的故障原因与处理：

- 1、柴油机的油底壳中机油注入量过多，也会引起机油标尺口冒机油出来，拨出机油尺，看看是否超过最在刻度线以上很多，若是，则需放掉多余部分（特别提醒：此检查需柴油机停止工作约5分钟以上）；
- 2、柴油机缸套活塞间隙太大，可用缸压试验检测缸压缩比，如压缩比较低，则应该更换缸套活塞组件（就是通常所说的四配套）；
- 3、如果中修只更换活塞环后发现这个问题，应该确认一下，活塞环是否环装错，通常三道活塞环的，环口应相错120度；
- 4、检查油底壳是否进冷却水，当冷却水漏进机油内，使机油变白，且容量增加，导致机油标尺口冒机油出来，拨出机油尺，看看是否超过最在刻度线以上很多，若是，按第一项进行排除故障；
- 5、气门导管间隙过大，导致压缩空气通过导管到摇臂室(摇臂室与油底壳是相通的)，产生高压空气，

将油底壳中的机油强行从机油标尺口冒出，如果是，则更换气门导管；

6、有配装增压机柴油机，如果增压机轴与油道密封环等磨损严重损坏，导致高压废气窜入油道，将油底壳中的机油强行从机油标尺口冒出，如果是，则更换或维修增压机。