

龙岩市户外广告牌结构安全检测鉴定公司

产品名称	龙岩市户外广告牌结构安全检测鉴定公司
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

产品详情

龙岩市户外广告牌安全检测鉴定单位

广告牌安全隐患的原因主要有以下几个方面：

- 1、广告设施结构不规范：部分户外广告经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行户外广告设施的设计制作安装，制作工艺简单、粗糙，在没有认真探明结构基础承载地质，没有充分考虑广告设施所在建筑物的承载能力、广告设施抗风能力等因素的情况下就进行制作安装，给广告设施和建筑本身带来安全隐患；
- 2、广告设施防雷措施不到位：广告设施设计制作却没有考虑防雷措施，没有将广告设施纳入所在建筑的防雷系统，极有可能造成雷击事故；
- 3、广告设施用电不规范：一是一些广告设施电器设备安装极不规范，用电线路乱拉乱接，没有按照规程安装正规的配电箱柜，没有对接电线路进行穿管保护，明线直接在外，极易造成电力事故;二是少数广告设施于高压电力设施安全距离不够，直接影响公用电力设施的安全使用；
- 4、广告设施用材不合格：部分广告制作单位为了降低成本，在广告设施用材上采用型号偏小的型材，减少设施主体钢结构的用材数量，建成后的广告设施达不到基本的抗风、抗震效果，降低了广告设施的安全系数；
- 5、广告设施日常维护不到位：多数户外广告企业或广告对户外广告设施的支座混凝土结构、支座连接螺栓、钢结构的定期检查维护不正常，广告设施普遍存在设施主体老化、表面锈蚀现象，随着户外广告设

施使用时间的增长，结构受到气候条件变化，环境侵蚀或其他外界因素影响，容易造成结构损伤，焊点脱落等安全隐患；要想解决这些严重的隐患问题除了从源头制止和防范，即实施安装时的之外，更重要的还是需要定时的做好广告牌安全检测和维护。

龙岩市户外广告牌安全检测鉴定单位

广告牌安全检测：经现场检测，该广告牌外观形状为半圆形，牌面面积约1000m²，高度约9.0m，结构形式为钢结构，钢构件外观完整，受力良好，因广告牌常年受日照雨淋，部分区域存在油漆脱落，锈蚀现象，相关技术人员根据现场勘查资料及计算机数据对该广告牌进行了结构安全安全评级，编写广告牌安全检测报告交门审查，并向委托方提出了合理的广告牌修复措施。

龙岩市户外广告牌安全检测鉴定单位

广告牌安全检测现场记录与招牌等级评定：

1、要确保原始记录中有工程地址、广告牌类型、被依附主体类型、广告牌与主体连接形式及连接情况、广告牌整体尺寸、广告牌构件类型及尺寸、围护材料种类、广告牌的完损情况和电气设施安全及质量的检查情况；

2、采集招牌时，张照片，应拍摄招牌设施所在门牌号；第二张为招牌立面照片；第三张为招牌底板情况；第四张为招牌钢构情况（锈蚀等）；第五张为招牌钢构与被依附结构连接情况；第六张为招牌电气设施情况。（报告中所描述的问题均要配照片，概况和下面附件两张立面照片不能相同）。

龙岩市户外广告牌安全检测鉴定单位

广告牌是许多商家获取客户的重要途径，广告牌一旦超过使用年限是存在使用安全问题的，本公司专注于这方面安全检测的，出具的安全检测报告，彻底解决广告牌的安全隐患。