

perkins帕金斯1106卡特彼勒C6.6 C7.1电脑版28170119/T435425

产品名称	perkins帕金斯1106卡特彼勒C6.6 C7.1电脑版28170119/T435425
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:28170119 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1 #栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯发动机零配件:

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头

零件名称	零件号
Fuel Filter柴油滤	2656F843
Pre-Fule Filter	2656F855
Oil Filter	2654A111
FAN BELT	2614E018
Air Filter	2652C831
	2652C832
THERMOSTAT	4133L064
VALVE SEAT INSERT	3314A251
VALVE SEAT INSERT	3314A261
SEAL - VALVE STEM	2418M522

VALVE GUIDE	3313A035
EXHAUST VALVE	3142A161
INTAKE VALVE	3142H091
VALVE COLLET	3142W005
VALVE SPRING OUTER	3174A025
VALVE SPRING INNER	3174A025
BIG END BEARING KIT	U5ME0022
PISTON KIT	U5PR0059
PISTON RING KIT	UPRK0005
MAIN BEARING KIT	U5MB0020
THRUST WASHER KIT	3112T005
STARTER MOTOR	2873K115
WATER PUMP	U5MW0205
ALTERNATOR	2871A309
INJECTOR	2645A751
TURBOCHARGER	2674A256
GASKET - TURBOCHARGER	3682P004
GASKET - CYLINDER HEAD	3681E052
SEAL - ROCKER BOX COVER	3681A068
FRONT OIL SEAL	2418F554
SEAL - REAR END OIL	2418F705
SEAL - SUMP	3681K044
LIFT PUMP	2641A307
OIL PUMP	4132F081
TEMPERATURE SENSOR	U5MK1089
	U5MK1169
OIL PRESSURE SENSOR KIT	U5MK1088
TEMPERATURE SENSOR	U5MK1091
SPEED SENSOR	U5MK1234
CRANKSHAFT ASSEMBLY	4181V019
CAMSHAFT	4112K065

发动机冷却液过热可能原因:

1.通过散热器的空气流量或冷却液的流量受限。拆下所有节流部件。2.冷却液液位低。在冷却系统中添加冷却液。3.压力盖故障。检查压力盖的运行。如有必要,安装新的压力盖。4.冷却液中有燃烧气体。找出燃烧气体漏到冷却系统中的来源。如有必要,进行修理。5.水温调节器或温度表故障。检查水温调节器或水温表是否正确运行。如有必要,安装新的零件。6.水泵故障。安装新的水泵。7.系统负载过大。减少系统负载。8.传动带松开。调整传动带。9.防冻浓度过高。50%的防冻浓度适用于大多数情况。