

上海ABB变频器ACS800报4210快速维修中心

产品名称	上海ABB变频器ACS800报4210快速维修中心
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

上海ABB变频器维修服务中心，ABB变频器江浙沪维修，杭州ABB变频器维修，苏州ABB变频器维修，江苏ABB变频器维修，浙江ABB变频器维修，山东ABB变频器维修，新疆ABB变频器维修，内蒙古ABB变频器维修，广州ABB变频器维修，淄博ABB变频器维修，安徽ABB变频器维修，河北ABB变频器维修，河南ABB变频器维修，ABB变频器维修

ABB变频器ACS800报4210快速维修中心

故障代码：4210

传动IGBT温度过高。故障跳闸极限为100%。

检查环境条件。检查通风条件和风机运行状态。检查散热器的散热片，清除灰尘。检查电机功率是否合适。

日常检测变频器事项：

变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度，温度过高会导致变频器过热报警，严重时会导致变频器功率器件损坏、电路短路；空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路

。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常，如：风道排风是否流畅，风机是否有异常声音。变频器散热效果如何将直接影响变频器的正常运行，变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅，进风口是否有灰尘及堵塞物都是日常检查不可忽略的地方。此外日常检查还要注意：电动机是否过热，有异味；变频器及电机是否有异常响声；变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大，输出UVW三相电压与电流是否平衡等