

辽宁ABB变频器电源板故障维护/ACS800变频器FFA1故障代码维护

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 辽宁ABB变频器电源板故障维护/ACS800变频器FFA1故障代码维护 |
| 公司名称 | 上海施承电气自动化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222 |
| 联系电话 | 18930871595 17821060331 |

产品详情

辽宁ABB变频器电源板故障维修/ACS800变频器报FFA1故障代码维修

ABB变频器维修中心 专修ABB变频器 大功率变频器上门维修保养

ABB全系列变频器维修ACS150系列、ACS300系列

、ACS350系列、ACS400系列、ACS500系列、ACS600系列

、ACS800系列、ACS880系列、ACS510系列、ACS550系列；上海ABB变频器维修：ACS150 IP20系列变频器

故障代码FFA1

故障原因

没有 User Macro（用户宏）存储或文件有错。

故障处理

创建用户宏。

故障检查和排除

变频器发生故障或损坏的特征，一般可分为两种类；一种是由于使用环境恶劣，高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障（严重时，会出现打火、爆炸等异常现象）。这类故障

发生后，一般会使变频器无任何显示，其处理方法是先对变频器解体检查，重点查找损坏件，根据故障发生区，进行清理、测量、更换，然后全面测试，再恢复系统，空载试运行，观察触发回路输出侧的波形，当6组波形大小、相位差相等后，再加载运行，达到解决故障的目的；另一类是在运行中频繁出现的自动停机现象，并伴随着一定的故障显示代码，其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法，进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适，或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。

上海施承电气自动化公司专业从事各个品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造，维修各类PLC不限品牌，设备维修保养,以及各种板卡,芯片级维修维护的科技型企业。公司具备电子电路设计、开发维修及控制柜软件编程设计数控系统维修、维护、升级改造的能力，且擅长对各种复杂电路板的芯片级修复工作。有十多年维修工程师维修指导，优惠，维修速度快，每台机器维修后都有带电机测试后才寄出给客户使用，尽量一次性修好，反修率低，减少客户的维修时间，售后服务有保证。