

浙江ABB变频器输入缺项维修/ACS800报FF89故障维修

产品名称	浙江ABB变频器输入缺项维修/ACS800报FF89故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器输入缺项维修/ACS800报FF89故障维修保养

ABB变频器无显示故障维修，ABB变频器主板故障报警维修，ABB变频器开关电源烧坏维修，ABB变频器过电流故障报警维修，ABB变频器欠电压故障报警维修，ABB变频器过载故障报警维修，ABB变频器过热故障报警维修，ABB变频器报接地故障报警维修，ABB变频器无显示故障维修，ABB变频器有显示无输出故障维修，ABB变频器主回路过电压故障维修，ABB变频器主回路欠电压故障维修，ABB变频器输入欠电压故障维修，ABB变频器输出欠电压故障维修，ABB变频器保险丝熔断烧坏故障维修，ABB变频器上电烧保险管故障维修，ABB变频器输入缺相故障维修，ABB变频器散热扇过热维修，ABB变频器负载短路故障等故障维修中心。

故障代码FF89

故障原因

液体冷却 R8i 逆变器模块的电阻器过温。

故障处理

检查逆变器风机。检查周围环境温度。检查液体冷却系统。

1：变频器空载正常,重载异常

2：变频器满载高速是否异常。3：变频器满载低速是否正常。

4：变频器起动加速是否正常。5：变频器起动减速是否正常。

6：变频器输出电压是否平衡。7：变频器输出电流是否平衡。

8：变频器负载轻重变化时，最大电流是否正