## 科华UPS电源YTR1106 6KVA5400W配置

产品名称	科华UPS电源YTR1106 6KVA5400W配置
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

UPS后端线路、开关或负载等发生短路事故,造成UPS电源电池内部起火或大功率元器件。UPS电源电池安装场所金属性粉尘严重,粉尘通过科华UPS的散热风扇吸入UPS机内,当浓度达到一定值后会引起UPS内部起火。蓄电池连接电缆在出入电池柜时被电池柜铁皮划伤,导致绝缘层发生短路。UPS铅酸蓄电池短路的处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。UPS电源电池系统中的铅酸蓄电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。在安装铅酸蓄电池时,应使用的工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。以上就是科华UPS电源蓄电池短路的原因以及解决办法,在日常使用中,我们一定要严格遵守UPS蓄电池使用要求,做好细致的维护工作,才能更好

