

# 上海ABB变频器ACS350系列故障报警0009维修

产品名称	上海ABB变频器ACS350系列故障报警0009维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

对于这种无故障代码的故障，[ABB变频器维修](#)。需要从原理上来把握。设备维修找上海仰光电子科技有限公司13817011982 ABB变频器ACS350系列[故障报警0009](#)维修步骤如下：

原因：1、电机过温，原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误。解决方法：

检查电机额定参数、负载和冷却。

检查起动数据。

检查故障功能参数设置。不锈钢门

原因2、电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。

解决方法：

检查故障限值。

检查通过参数(3501 SENSOR TYPE) 设置的传感器的型号。

让电机冷却。保证电机冷却系统正常：检查冷却风机、清洁冷却表面等。

ACS350-01E-02A4-2

ACS350-01E-04A7-2

ACS350-01E-06A7-2

ACS350-01E-07A5-2

ACS350-01E-09A8-2

ACS350-03E-01A2-4

ACS350-03E-01A9-4

ACS350-03E-02A4-4

ACS350-03E-03A3-4

ACS350-03E-04A1-4

ACS350-03E-05A6-4

ACS350-03E-07A3-4

ACS350-03E-08A8-4

ACS350-03E-12A5-4

ACS350-03E-15A6-4

ACS350-03E-23A1-4

