

# 西门子驱动装置6RA80通电后发现电压检测通讯失败故障排查

产品名称	西门子驱动装置6RA80通电后发现电压检测通讯失败故障排查
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子驱动装置6RA80通电后发现电压检测通讯失败故障排查

第一步:询问用户变频器的故障。

第二步:根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步:打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步:根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步:与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步:寻找相关的器件进行配换。

第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步:在所有维修品正常工作的情况下，录入系统记录在案追踪。

原因：装置和两项电压检测中的一项检测通讯失败或中断。

故障值（r0949,十进制）：

1: 电枢电压检测

2: 励磁电压检测

r50047[1]: 电枢 CRC 错误的计数

r50047[2]: 电枢通讯错误的计数

r50047[3]: 励磁 CRC 错误的计数

r50047[4]: 励磁通讯错误的计数

处理：重新为所有组件上电（断电 / 上电）。

西门子6RA80显示F60104故障维修，快速维修常见故障，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006 ，F60038 ，F60050 ，F60051 ，F60061 ，F60090 ，F60091 ，F60100 ，F60101 ，F60104 ，F60105 ，F60094 ，F60095 ，上海西门子6RA80显示F60104故障维修专业公司，配件齐全，可靠测试，价格合理，当天可修复。