

LOWARA水泵泵头 lowara泵机芯22SV06F075T

产品名称	LOWARA水泵泵头 lowara泵机芯22SV06F075T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	345.00/件
规格参数	罗瓦拉:Q=15 22SV04:H=21 南京:5.5kw
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA水泵机芯，LOWARA水泵轴承，lowara水泵泵头，lowara水泵配件

22SV01F011T。22SV02F022T。

22SV03F030T。22SV04F040T。

22SV05F055T。22SV06F075T。

22SV07F075T。22SV08F110T。

22SV09F110T。22SV10F110T。

22SV12F150T。22SV14F150T。

22SV17F185T

LOWARA水泵机芯一款节能住宅供水恒压系统。它是一个完整的供水集成解决方案，包括不锈钢泵、变速驱动装置和其他必要的组件，易于操作确保稳定供水。

LOWARA水泵机芯一种革新的水净化系统，不但可以杂质还能对供水中的病原性有机物进行钝化处理。HydroInfinity具有高能效的紧凑型系统采用紫外线、臭氧和过滤功能组合，可生成纯净、无杂质且新鲜的直饮水。

LOWARA水泵机芯

1. 反向冲洗泵以清洁叶轮，若还不行，拆除水泵，清洗叶轮
2. 更改转动方向，转动方向必须泵壳上地箭头相一致
3. 如果进口处没有障碍物，检查水管的摩擦损失，也可能是静扬程太大，在水泵运行的时候用水柱或真空计来进行测量，如果扬程过高，增加扬程或降低水泵安装高度。
4. 检查电机是否直接启动，并在全电压下工作，或则是频率太低。电机可能会处于开相状态
5. 检查摩擦损失，大管道系统可能条件较好，检查进水阀是否处于完全打开状态。

泵的流量不足有以下情况：

进水管漏气，垫圈或O形圈漏气，轴封漏气，旋转速度太慢，出水压头太高，旋转速度太慢，出水压头太高，叶轮部分堵塞，发生气蚀现象，装置汽蚀余量不足（由安装决定）

叶轮旋转方向错误，吸上高度过大，叶轮磨损或损坏，叶轮尺寸大小（除以上原因外很大可能是这样子原因