

abb变频器停电后显示fault7510怎么处理

产品名称	abb变频器停电后显示fault7510怎么处理
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

报COMM MODULE(7510) 3.08 AW 1 bit 12 (可编程的故障保护功能30.18, 30.19)

原因：传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。 解决办法：1.

检查现场总线的通讯状态。参见现场总线控制一章，或现场总线适配器手册。 2. 检查参数设置： - 组51 COMM MODULE DATA (用于现场总线适配器) - 组52 STANDARD MODBUS (用于标准Modbus总线链接) 3. 检查故障功能参数。 4. 检查电缆连接。 5. 检查主机是否能够通讯。