

松下伺服器故障代码ERR13.0维修处理方法

产品名称	松下伺服器故障代码ERR13.0维修处理方法
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

松下伺服器故障代码ERR13.0维修处理方法

Err13.0主电源不足电压保护（PN间电压不足）的原因与处置方法？

A:

原因：驱动器的主电源输入电压（PN间电压）不足。报警不会解除。原因：AC输入后，通过二极管整流值是多轴同时使用的时候发生问题。由于电源容量不足，需要剪区域，依次使用。电源的容量。特别