

松下伺服器ERR18.0维修处理方法

产品名称	松下伺服器ERR18.0维修处理方法
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

松下伺服器ERR18.0/ERR18.1维修方法处理过程

常见问题解答详细

Q: 为什么会出现过电压异常保护与Err12.0过电压保护（由于驱动器A、B型的再生而发生Err12.0过电压保护）

A:

原因：当电机在高速运行时，由于再生制动而产生过电压。当再生电压超过额定电压的110%时，驱动器将发生过电压异常保护。此时，驱动器将发出报警，并停止运行。解决方法：降低电机的运行速度，或增加再生制动电阻的容量。此外，还可以通过调整驱动器的再生制动参数来避免过电压异常保护。