

三菱触摸屏发生触摸失灵，有时白屏维修这2个故障总结

产品名称	三菱触摸屏发生触摸失灵，有时白屏维修这2个故障总结
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱触摸屏发生触摸失灵，有时白屏维修这2个故障总结，显示屏无任何显示，问下是什么原因导致的？怎么维修？还有出现这个问题怎么处理吗！触摸屏出现蓝屏是什么的问题.主机信号也会出现蓝屏.把主机出来的信号给别的正常显示器检查一下,排除之后如果还是蓝屏应该是屏问题,控制板也有可能.具体要检查出来是哪个部分出现的问题.我们腾川维修公司有维修这一块经验丰富.如果说有机会可以合作一下，1 开机出现花屏，白屏,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为驱动板损坏.不过在维修中也遇见是屏里面部分损坏的。触摸屏维修常见方法：系统问题；恢复出厂设置或者升级系统。外屏坏了，内屏没坏，还可以滑动操作；触摸屏为什么不准？可能是声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，请用一块软布进行擦拭，然后断电重新启动计算机并重新校准.有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,我的触摸屏为什么不能校准？有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，请断电重新启动计算机并重新校准.有可能是声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖，虽然有的区域能进行操作，但是不能进行校准，请用一块干的软布进行擦拭，然后断电重新启动并重新校准触摸无响应？有可能是触摸屏的连线中，其中一个连接主机键盘口的连线没有连接，请检查连线.有可能是触摸屏的驱动程序没有相对应触摸屏实际安装的串口号进行安装，请从新安装驱动程序.所装的操作系统为OEM版本，造成串口通讯的非标准性，与触摸屏驱动不兼容，如果可行请格式化硬盘，安装系统后驱动触摸屏.检查主机是否死机。检查触摸屏表面的四个边框上的反射条纹是否被刮平。检查触摸屏控制电缆与主机或控制卡之间的连接是否松动。对于表面声波屏，检查位于屏三个角上的四个传感器是否有破损和裂痕，或被异物污染。检查控制电缆是否破损，特别是表面声波式触摸屏的位于屏四周的控制电缆以及与传感器相连接的部位是否断路。三菱触摸屏显示花屏、白屏、按触摸屏无反应或反应慢维修

三菱触摸屏A956GOT-LBD维修 三菱A9GT-BUSSU人机界面电源模块维修

触摸屏维修常见故障现象：

(1)黑屏：(开机主机指示灯正常，液晶故障)；

- (2)点不亮：按下开关键，主机无任何反应（电源板,高压板故障）；
- (3)重启：电脑反复重启，伴随死机、花屏；
- (4)屏破损、碎裂；
- (5)触摸失灵：触摸无反应；
- (6)开机报错：（提示找不到相关的文件）
- (7)显示异常（显示器出现偏色、缺色以及花屏、有竖线。有雪花等）；
- (8)打开显示器故障指示灯闪烁，屏幕无图像；
- (9)显示图像很模糊。
- (10)暗屏，背光暗。
- (11)不能通信
- (12)按键损坏

三菱触摸屏维修，本公司可解决三菱触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

东莞三菱触摸屏维修：GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列；深圳三菱触摸屏维修：F940系列，F930系列，F920系列，F985系列，F975系列，A970系列，A960系列，A950系列，GT11系列，GT15系列；惠州三菱触摸屏维修：A975GOT-TBA-B、A975GOT-TBD-B、A975GOT-TBA-CH、A975GOT-TBD-CH、A970GOT-TBA-CH、A970GOT-TBD-CH、A970GOT-SBA、A970GOT-SBD、A975GOT-TBD-B、CA985GOT-TBA-V、A985GOT-TBD-V、A985GOT-TBA、A985GOT-TBD、A956WGOT-TBA、F940GOT-BWD-C、F940GOT-LWD-C、F940GOT-SWD-C、F940WGOT-TWD-C、F940WGOT-TWD-E、F930GOT-BBD-K-C、F930GOT-BWD-C等触摸屏维修；

东莞市腾川电子维修公司

维修地址：东莞市凤岗镇天众凤岗电子城七楼708—709室

触摸屏维修热线