

# 哪有鲍米勒伺服器维修

产品名称	哪有鲍米勒伺服器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

## 产品详情

鲍米勒伺服驱动器维修故障现象：故障代码：OC1主器件保护引起故障可能的原因

：电机配线短路，电机损坏，变频器主器件损坏故障诊断和应采取的措施：检查配线；检查电机LU  
：欠压保护引起故障可能的原因：三相输入电源缺相；变频器内部故障，故障诊断和应采取的措施：检查三相输入电源 OU：过压保护引起故障可能的原因：三相输入电源异常，变频器内部故障；故障诊断和应采取的措施：检查三相输入电源 OC2：过流引起故障可能的原因：电机的功率与变频器的功率不对应。电动机的导线短路有接地故障故障诊断和应采取的措施：电动机的功率必须与变频器的功率相对应。电缆的长度不得超过允许的比较大值。电动机的电缆和电动机内部不得有短或接地故障。输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。输入变频器的定子电阻值必须正确无误。电动机的冷却风道必须通畅，电动机不得过载。增加加速时间

包米勒伺服驱动器代码解析指令诊断信息 B、C 和 D：F401 双MST 故障关机F643

探测出正行程极位开关B100 指令释放电机制动器B101 不启用指令B200 制动器检查指令B201

只在驱动器启用下进行制动器检查B202 在制动器嵌入过程中出现错误B203 制动器制动转矩太低B300

后备工作内存程序指令C104 MDT 的配置IDN 不可配置C105 配置长度大于MDT 比较大长度C106 AT

的配置IDN 不可配置C107 配置长度大于AT 比较大长度C108 时间间隙参数大于Sercos 循环时间C109

MDT (S-0-0009) 中的数据记录位置为偶数C115 T2 数值太小.C118 MDT 配置顺序错误C200 通讯阶段4

传输检查