

如何排除辽宁鞍山ABB变频器故障报警F0001输入？

产品名称	如何排除辽宁鞍山ABB变频器故障报警F0001输入？
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

如何排除辽宁鞍山ABB变频器故障报警F0001输入

ABB变频器F0001怎么处理Abb变频器f0001应该属于过流故障处理方法：

第一，内部需要检查电机有无机械卡阻现象；内因需要检查加减速时间过短，应该适当延长。

第二，pid参数设置不合理，变化过快，运行有震荡。

第三，电机参数设置不合理，应该按照电机参数重新设定。

第四，是否输出电流过大，如果电机过载，加速时间过短，应排除电机故障，并检查电机电缆故障或接线错误。