

修理ABB变频器 7110号故障代码ACS800系列报快速维修

产品名称	修理ABB变频器 7110号故障代码ACS800系列报快速维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器维修 ACS800系列报7110号故障代码快速维修 上海施承电气有限公司

ABB变频器常见故障代码维修

显示故障：7110

制动电阻器没有连接或已经损坏。制动电阻器的阻值太高。

检查制动电阻和电阻器的连接。检查电阻值是否满足规定，参见相应的传动硬件手册中制动电阻一章。

ABB变频器维修故障：启动就报警，无法启动故障，操作面板无显示，无显示故障，主板故障报警，电源板故障维修，开关电源烧坏，过电流故障报警，欠电压故障报警，过载故障报警，过热故障报警，接地故障报警，无显示故障，有显示无输出故障，主回路过电压故障，主回路欠电压故障，输入欠电压故障，输出欠电压故障，保险丝熔断烧坏故障，上电烧保险管故障，输入缺相故障，散热扇过热，负载短路等故障维修。

过压问题的提出

变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的。电源超压多以雷击、电网故障、自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易。

回馈电能造成的超压判断较困难。