

ABB变频器报警显示，江苏徐州冷水泵维修代码0001

产品名称	ABB变频器报警显示，江苏徐州冷水泵维修代码0001
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

1. 输入缺相。检查保险丝及其安装，从进线端子处测量供电电压。检查进线开关（断路器、接触器）的触点，是否有哪一个接触不良。2. 供电电网干扰。[1]检查主电源是否存在不平衡。3. 重载下的震荡问题。[1]检查负载。[2]检查参数设定。可以尝试一下方法：1、封锁98组参数的所有激活附件，重启。2、恢复出厂值。3、更改软件功率并恢复到原功率。4、RTAC损坏，拔掉RTAC。5、AIBP输入桥保护板主电源相位插头两相之间插反了。6、更换INP(输入桥控制板)和INT板7、编码器丢码