

# 武汉ACS800系列变频器报4310维修 ABB变频器维修

产品名称	武汉ACS800系列变频器报4310维修 ABB变频器维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### ACS800系列变频器报4310维修 ABB变频器维修

ABB变频器维修可快速解决

ABB变频器故障：整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电流或接地短路、显示过电压或欠电压、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流、有显示无输出等。

ABB变频器故障代码显示：4310

电机过温。可能由于过载、电机功率不足、不充分的冷却或不正确的启动数据。

电机温度太高（或有过温趋势。可能由于过载、电机功率不足、电机冷却不充分或错误的启动数据引起。

检查电机额定参数、负载和冷却条件。检查启动数据。检查故障功能参数。

在变频器的常见故障中，由其外围电路引起的故障所占比例较大，在日常维护时，应注意检查电网电压，改善变频器、电机及线路的周边环境条件，定期清除变频器内部灰尘，通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率。同时经过多年的使用，针对其存在的问题阐述了ABB ACS800变频器使用中常见故障的处理方法，从而有效的确保ABB变频器的正常运行，发挥其应有的性能，体现其优越性。达到对于其它单位使用同种型号的变频器的故障处理有一定的借鉴作用。