

苏州三菱触摸屏花屏维修 GS2110-WTBD破屏触摸板破碎修复

产品名称	苏州三菱触摸屏花屏维修 GS2110-WTBD破屏触摸板破碎修复
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

三菱触摸屏花屏屏维修 GS2110-WTBD碎屏触摸板碎修理

上海施承电气有限公司

可维修的触摸屏品牌包括：Kinco/Eview/EasyView普洛菲斯PROFACE、施耐德、威纶通、三菱、信捷、显控、富士、白光、欧姆龙、台达、海泰克、西门子、松下、显控等各种品牌。可维修故障包括：死机、黑屏、白屏、花屏、蓝屏，碎屏、触摸无反应、触摸偏移、个别区域不能触摸，主板内部短路上电烧保显、主板烧坏、无法正常通讯等故障，提供老机型解密、设备改装和系统编程、

三菱触摸屏碎玻璃屏维修 三菱触摸屏白屏维修

三菱触摸屏通电无反应维修 三菱触摸屏花屏维修

三菱触摸屏触摸无反应维修 三菱触摸屏黑屏维修

三菱触摸屏有竖纹横纹维修 三菱触摸屏暗屏维修

如在使用触摸屏遇到这些情况：

1)故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

(2)故障二：触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

计算机主机的串口发生故障；

计算机的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。