

云南西门子触摸屏KTP900出现不灵敏的问题及触摸屏校正维修

产品名称	云南西门子触摸屏KTP900出现不灵敏的问题及触摸屏校正维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

1.清洁触摸屏表面

西门子触摸屏经过长时间使用，触摸屏表面不可避免地会积累很多灰尘和污垢，这会导致触摸灵敏度下降。此时，可以使用专门的清洁剂或者水蒸气来清洁屏幕表面。

2.触摸屏校正

西门子触摸屏在使用过程中可能会出现校正不准确的情况，这时需要手动对其进行校正。具体步骤是进入触摸屏设置页面，进行手动校

正即可。如果仍然无法解决问题，可以尝试恢复出厂设置。

3.检测触摸屏电源和连接线

当触摸屏出现不灵敏的问题时，也需要检查其电源和连接线，确保它们没有受到损坏或松动。如果电源和连接线没有问题，可以考虑更换触摸屏控制板。

如果您在使用西门子触摸屏出现不灵敏的问题，可以联系我们进行专业维修。我们拥有成熟的维修技术和一支经验丰富的维修团队，为广广大企业和用户提供全方位的服务，让您的生产工作更加顺畅。无论您身在何地，我们都能提供全国范围内的服务，欢迎随时联系我们!