

台湾CML全懋叶片泵VCM-2M-26-FR/VCM-2M-33-FR

产品名称	台湾CML全懋叶片泵VCM-2M-26-FR/VCM-2M-33-FR
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CML全懋 型号:VCM-1M-31-FR 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

VCM-1M-19-FR

VCM-1M-23-FR

VCM-1M-25-FR

VCM-1M-31-FR

VCM-1M-6-FR

VCM-1M-8-FR

VCM-2M-26-FR

VCM-2M-33-FR

吸入端漏气

用涂黄油的方法，逐个检查吸油管接头处，若噪声减少应紧固接头。或直接观察回油口处是否出现气泡。

泵端密封磨损

在轴端油封处涂上黄油，若噪声减小，应更换油封

泵盖螺钉由于振动而松动

将螺钉连接处涂上黄油，若噪声小，应紧固螺钉

泵与电动机轴不同心

重新调整使之同心

转子的叶片槽两侧与其两端面不垂直

更换转子

配油盘卸荷三角槽太短

用什锦锉适当修改，使前一叶片过卸荷槽时，后一叶片已脱离吸油腔

花键槽轴端的密封过紧（有烫手现象）

适当调整更换

泵的转速太高

按规定转速使用

油泵的吸油量不足

检查油液高度

液压油严重污染

拆下滤油器，检查滤油器是否破损，是否有较多固体吸附，更换滤油器和液压油

压力振摆

检查泵芯总压阀阀芯磨损情况

VCM-2M-41-FR

VCM-2M-47-FR

VCM-2M-53-FR

VCM-2M-59-FR

VCM-2M-65-FR

VCM-DF-12A-12A

VCM-DF-12A-12A-10、

VCM-DF-12B-12B-10

VCM-DF-12C-12C-10

VCM-DF-12D-12D-10

VCM-DF-20A-20A